

Inspección general

Información del auto

BMW 328I SPORT 2.0 AUT

PATENTE: HPWK72

Nota final 6.0/7.0

1. Inspección visual 6.7

2. Inspección carrocería 5.5

3. Inspección mecánica 6.0

Fecha de inspección

30/03/2022

	Datos CAV	Inspección general
 Año	2016	2016
 Combustible	GASOLINA	GASOLINA
 Transmisión	AUTOMATICA	AUTOMATICA
 Tracción	4x2	4x2

 Kilometraje 85952

 Cilindrada 2.0

 Color BLANCO

 Tapicería Cuero

 N° puertas 4

 Multas \$

 VIN (chasis) WBA3A5104FKW92389

 SOAP 31/03/2023 - Vigente

 Permiso circulación 31/08/2022 - Vigente

 Revisión técnica 31/05/2022 - No homologado

 Emisión de contaminantes 31/05/2022 - Vigente

 IVA No

Comentarios

Falta sensor de aparcamiento delantero, rotula bandeja con fugas, boton Parking levemente con holgura

1. Inspección visual

6.7/7.0

1.1 Inspección interna

	Estado	Observaciones
Airbag	Presenta	
Testigo Airbag	Presenta	No encendido
Tablero de instrumentos	Sin Daño	
Testigo Check engine	Presenta	No encendido
ABS	Presenta	
Testigo ABS	Presenta	No encendido
Tapiz zona delantera (habitáculo)	Presenta	Con Daño
Tapiz zona asientos traseros (habitáculo)	Presenta	Sin Daño

1.1 Inspección interna

	Estado	Observaciones
Tapiz zona de carga	Presenta	Con Daño
Mando de calefacción	Presenta	Funciona
Cinturón de seguridad	Presenta	Funciona
Velocidad crucero	Presenta	
Tercera corrida de asientos	No Presenta	
Asientos trasero abatible	No Presenta	
Guantera	Presenta	Sin Daño
Bocina	Presenta	Funciona
Gata	No Presenta	
Extintor	Presenta	
Kit de seguridad	No Presenta	

1.2 Inspección accesorios

	Estado	Observaciones
Aire acondicionado/Climatizador	Presenta	Funciona
Cierre centralizado desde interior	Presenta	Funciona
Cierre centralizado de distancia	Presenta	Funciona
Cierre Centralizado puerta piloto	Presenta	Funciona
Navegador incorporado	Presenta	Funciona
Estado de los parlantes (Sonido)	Presenta	
Techo corredizo	Presenta	Funciona
Techo panorámico	No Presenta	
Alzavidrios	Presenta	Funciona
Tapa equipaje	No Presenta	
Copia de llave	Presenta	
Radio	Presenta	Funciona
Radio pantalla Touch	No Presenta	
Espejo retrovisor interior	Presenta	Sin Daño
Bluetooth	Presenta	
Reproductor de CD/MP3	Presenta	
Cámara de Retroceso	No Presenta	
Anclaje Isofix	Presenta	
Sensores de estacionamiento	Presenta	No Funciona

1.3 Inspección Externa

	Estado	Observaciones
Neblineros	Presenta	Sin Daño
Chapas	Presenta	Sin Daño
Focos	Presenta	Sin Daño
Luces señalizador y patente	Presenta	Sin Daño
Antena	Presenta	
Lavaparabrisas	Presenta	
Lavafaros	No Presenta	

2. Inspección Carrocería

5.5 / 7.0

2.1 Zona Frontal

	Estado	Observaciones
Capot	Con Daño	Piquete, Raya
Parachoques	Con Daño	Raya, Piquete, Abollon, Pintura Repintado
Parabrisas	Con Daño	Piquete
Focos / ópticos	Sin Daño	
Máscara	Con Daño	Piquete, Raya
Molduras	Con Daño	Piquete, Raya
Emblema	Sin Daño	
Techo	Sin Daño	

2.2 Lado izquierdo-piloto

	Estado	Observaciones
Tapabarros delantero / trasero	Con Daño	Piquete
Puertas	Con Daño	Piquete, Raya
Ventanas / Lunetas	Sin Daño	
Zócalo	Con Daño	Piquete, Raya
Molduras	Con Daño	Raya
Espejo retrovisor exterior	Sin Daño	
Pilares	Con Daño	Piquete
Pickup (sólo camionetas)	N/A	
Zona de carga (sólo furgones)	N/A	

2.3 Zona posterior

	Estado	Observaciones
Portalón / puertas / maleta	Con Daño	Piquete, Raya
Parachoque	Con Daño	Raya, Piquete
Parabrisas	Sin Daño	
Molduras	Con Daño	Piquete, Raya
Pickup (sólo camionetas)	N/A	
Zona de carga (sólo furgones)	N/A	

2.4 Lado derecho-copiloto

	Estado	Observaciones
Tapabarros delantero / trasero	Con Daño	Raya, Piquete
Puertas	Con Daño	Piquete, Raya
Ventanas / lunetas	Sin Daño	
Zócalo	Con Daño	Piquete, Raya
Molduras	Con Daño	Raya
Espejo retrovisor exterior	Con Daño	Piquete
Pilares	Sin Daño	
Pickup (sólo camionetas)	N/A	
Zona de carga (sólo furgones)	N/A	

2.5 Neumáticos

	Estado	Vida útil restante
Neumático delantero derecho	Con Daño	40%
Neumático delantero izquierdo	Con Daño	40%
Neumático trasero derecho	Con Daño	20%
Neumático trasero izquierdo	Con Daño	20%
Neumático repuesto	N/A	

2.6 Llantas

	Estado
Llanta delantera derecha	Con Daño
Llanta delantera izquierda	Con Daño
Llanta trasera derecha	Con Daño
Llanta trasera izquierda	Con Daño
Llantas de aleación	Con Daño
Cantidad de llantas	4

3.1 Tren motriz

	Estado	Observaciones
Presencia de humo visible	No Presenta	
Sonido de motor	Normal	
Testigo mantención o cambio de aceite	No encendido	
Suspensión delantera	Malo	Fuga
Suspensión trasera	Bueno	
Sistema de dirección	Bueno	
Homocinéticas y/o eje cardán	Bueno	
Cárter de aceite	Bueno	
Tapa válvulas / empaquetadura	Bueno	
Filtro de aire	Malo	Rotura
Correa(s) de accesorio(s)	Bueno	
Mangueras de refrigeración	Bueno	
Radiador	Bueno	
Depósito de expansión	Bueno	
Batería	Bueno	
Alternador	Bueno	
Pastillas de freno delanteras	Malo	
Pastillas y/o balatas de freno traseras	Malo	
Discos de freno delanteros	Malo	
Discos / tambor de freno traseros	Malo	
Freno de estacionamiento	Malo	No regulado
Embrague vehículo detenido	N/A	
Testigos caja transferencia (4x4)	N/A	
Sonido de acople (4x4)	N/A	
Paso de marchas (auto detenido)	Bueno	
Motor de partida	Bueno	
Partida en frío (si aplica)	Bueno	

3.2 Niveles

	Estado
Aceite motor	A nivel
Líquido refrigerante	A nivel
Líquido de frenos	A nivel
Líquido dirección hidráulica	N/A
Líquido de embrague	N/A
Aceite transmisión automática	A nivel

3.3 Fugas

	Estado
Aceite de motor	No Presenta
Líquido refrigerante	No Presenta
Líquido dirección hidráulica	N/A
Líquido de Frenos	No Presenta
Aceite de diferenciales	No Presenta
Líquido hidráulico embrague	N/A
Aceite transmisión mec. y aut.	No Presenta

3.4 Prueba de ruta

	Estado
Ruidos o vibraciones al andar	Anormal
Paso de marchas (baja velocidad)	Bueno
Temperatura de funcionamiento	Normal
Holguras o juegos en dirección	Normal
Funcionamiento de la suspensión	Normal
Tracción en las 4 ruedas	N/A

Condiciones de uso inspección general

Este informe incluye únicamente los aspectos detallados en la "Inspección General" y representa las conclusiones del personal que realizó la inspección, constituyendo garantía o declaración de Macal respecto de las condiciones del vehículo para ser usado por quien lo adquiriera. "