



# Karcas

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 3/9/2025

Datos del vehículo	
Patente	TBTW57
Marca	BMW
Modelo	118
Llave	Tiene llave
Adulterado	cuenta n de chasis pero el de motor no se encontro

Mecánico responsable
Cristhofer Orellana

Estado mecánico del vehículo	Estado estructural
------------------------------	--------------------

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Roto radiador y depósito
Nivel de combustible	No se puede comprobar
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	Daño frontal cuerpo de admisión con daño

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	Desabollar

Categoría

E (No enciende, daño grave)