



Karcac

CATEGORIZACIÓN

Fecha 14/10/2025

Patente	JPZZ36
Marca	Ssangyong
Modelo	Actyon sport
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Medio
Nivel de combustible	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Isas, Vidrio puerta trasera izquierda, Vidrio puerta delantera izquierda
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Izquierdo
Requiere trabajo de estructura	No

Categoría

D (Enciende, no se desplaza, daño grave)

Caja en mal estado