



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 30/9/2025

VCLP77	
Patente	PSFZ55
Marca	Toyota
Modelo	Rush
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

<b>Mecánico responsable</b>
Cristhofer Orellana

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Cárter roto
Nivel de refrigerante	Sin refrigerante
Nivel de combustible	No se puede apreciar
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio puerta trasera izquierda
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	Desabollar

**Categoría**

E (No enciende, daño grave)

Cárter roto