



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 24/9/2025

VCLP77	
Patente	TRRF37
Marca	Maxus
Modelo	T60
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

<b>Mecánico responsable</b>
Cristhofer Orellana

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Nivel de combustible	Medio
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Requiere revisión mecánica	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Sin daño
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio portalón/maleta
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Derecho
Requiere trabajo de estructura	No

**Categoría**

F (Chatarra, mal estado)