



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 10/10/2025

Patente	LJSW88
Marca	Peugeot
Modelo	3008
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

<b>Mecánico responsable</b>
Nelson Catrileo

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Medio
Nivel de combustible	Bajo
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	Desabollar

**Categoría**

D (Enciende, no se desplaza, daño grave)

Vehículo no desplaza. Tren delantero en ma estado