



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 8/10/2025

| | |
|------------|--------------------|
| Patente | TYFD25 |
| Marca | Peugeot |
| Modelo | 3008 |
| Llave | Tiene llave |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

| |
|-----------------------------|
| Mecánico responsable |
| Cristhofer Orellana |

Estado mecánico del vehículo

| | |
|----------------------------|---|
| Nivel de aceite | Medio |
| Nivel de refrigerante | Medio |
| Nivel de combustible | Bajo |
| Batería | Si |
| Airbag | Activo |
| Motor enciende | No |
| Estado del motor | Se observa detalle |
| Estado de la transmisión | Se observa detalle |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero | Se observa detalle |
| Se desplaza | No |
| Requiere revisión mecánica | Vehículo bloqueado |

Estado estructural

| | |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Sin daño |
| Estado del parachoques del. | Daño leve |
| Estado del tapabarro del. der. | Sin daño |
| Estado de la puerta del. der. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. der. | Daño leve |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño severo |
| Estado del portalón/maleta | Daño severo |
| Estado del parachoques tras. | Daño severo |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. izq. | Sin daño |
| Estado de la puerta del. izq. | Sin daño |
| Estado del tapabarro del. izq. | Sin daño |
| Estado del espejo der. | Sin daño |
| Estado del espejo izq. | Sin daño |
| Vidrios dañados | Ninguno |
| Opticos dañados | Ninguno |
| Focos dañados | Derecho |
| Requiere trabajo de estructura | No |

Categoría

C (No enciende, no se desplaza, sin daño)

Vehículo bloqueado, tren trasero torcido lado Derecho