



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 10/10/2025

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Patente    | GYDF75             |
| Marca      | Suzuki             |
| Modelo     | Nomade             |
| Llave      | Tiene llave        |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Mecánico responsable</b> |
| Cristhofer Orellana         |

### Estado mecánico del vehículo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nivel de aceite            | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante      | Lleno                                     |
| Nivel de combustible       | Bajo                                      |
| Batería                    | Si  |
| Airbag                     | No activos                                |
| Motor enciende             | Si  |
| Estado del motor           | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión   | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero  | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero    | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza                | Si  |
| Requiere revisión mecánica | No  |

### Estado estructural

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis               | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño leve   |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño severo   |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño severo   |
| Estado de la puerta tras. der.  | Daño severo   |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño severo   |
| Estado del portalón/maleta      | Daño severo   |
| Estado del parachoques tras.    | Daño severo   |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño leve   |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Daño leve   |
| Estado de la puerta del. izq.   | Daño leve   |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño leve   |
| Estado del espejo der.          | Daño leve   |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve   |
| Vidrios dañados                 | Vidrio puerta trasera derecha, Vidrio portalón/maleta   |
| Opticos dañados                 | Derecho   |
| Focos dañados                   | Izquierdo   |
| Requiere trabajo de estructura  | Desabollar  |

**Categoría**

B (Enciende, se desplaza, daño menor)