



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 8/10/2025

Patente	RVFS60
Marca	Chevrolet
Modelo	N400max
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

<b>Mecánico responsable</b>
Cristhofer Orellana

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Medio
Nivel de combustible	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	Si
Requiere revisión mecánica	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Izquierdo
Requiere trabajo de estructura	No

**Categoría**

B (Enciende, se desplaza, daño menor)

Punta de escape caído