



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 22/9/2025

Datos del vehículo	
Patente	CSBK37
Marca	Chevrolet
Modelo	Silverado
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Cristhofer Orellana

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Nivel de combustible	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Requiere revisión mecánica	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo
Requiere trabajo de estructura	No

Categoría

B (Enciende, se desplaza, daño menor)