



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 28/3/2022

| | |
|------------|--------------------|
| Patente | LRPX86 |
| Marca | Kia |
| Modelo | Rio5 |
| Llave | Tiene llave |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

| |
|-----------------------------|
| Mecánico responsable |
| Nelson Catrileo |

Estado mecánico del vehículo

| | |
|----------------------------|---|
| Nivel de aceite | Medio |
| Nivel de refrigerante | Sistema con daños |
| Nivel de combustible | Bajo |
| Batería | Si |
| Airbag | Activo |
| Motor enciende | Si |
| Estado del motor | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza | Si |
| Requiere revisión mecánica | No |

Estado estructural

| | |
|---------------------------------|--|
| Estado del chasis | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Daño leve |
| Estado del parachoques del. | Daño leve |
| Estado del tapabarro del. der. | Daño leve |
| Estado de la puerta del. der. | Sin daño |
| Estado de la puerta tras. der. | Sin daño |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño leve |
| Estado del portalón/maleta | Daño leve |
| Estado del parachoques tras. | Daño leve |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño leve |
| Estado de la puerta tras. izq. | Daño leve |
| Estado de la puerta del. izq. | Daño leve |
| Estado del tapabarro del. izq. | Daño leve |
| Estado del espejo der. | Sin daño |
| Estado del espejo izq. | Daño leve |
| Vidrios dañados | Parabrisas |
| Opticos dañados | Izquierdo |
| Focos dañados | Ninguno |
| Requiere trabajo de estructura | Desabollar |

Categoría

B (Enciende, se desplaza, daño menor)

Vehículo con daños en el sistema de refrigeración

Enciende y desplaza