



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 29/9/2025

|            |  |
|------------|--|
| VCLP77     |  |
| Patente    | HSGP67                                   |
| Marca      | Chevrolet                                |
| Modelo     | Dmax                                     |
| Llave      | Tiene llave                              |
| Adulterado | VIN/Motor correcto, Pendiente N de motor |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Mecánico responsable</b> |
| Cristhofer Orellana         |

### Estado mecánico del vehículo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nivel de aceite            | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante      | Sin coolant                               |
| Nivel de combustible       | Bajo                                      |
| Batería                    | Si  |
| Airbag                     | No activos                                |
| Motor enciende             | No  |
| Estado del motor           | Se observa detalle                        |
| Estado de la transmisión   | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero  | Se observa detalle                        |
| Estado del tren trasero    | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza                | No  |
| Requiere revisión mecánica | Sí  |

### Estado estructural

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis               | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño leve   |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño leve   |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño leve   |
| Estado de la puerta tras. der.  | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño leve   |
| Estado del portalón/maleta      | Daño leve   |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño leve   |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Daño leve   |
| Estado de la puerta del. izq.   | Daño leve   |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño leve   |
| Estado del espejo der.          | Daño severo   |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve   |
| Vidrios dañados                 | Ninguno   |
| Opticos dañados                 | Derecho, Izquierdo                                      |
| Focos dañados                   | Ninguno   |
| Requiere trabajo de estructura  | Desabollar  |

**Categoría**

E (No enciende, daño grave)