



Karcas

CATEGORIZACIÓN

Fecha 14/8/0025

Datos del vehículo	
Patente	VFPF90
Marca	FOTON
Modelo	G7
Llave	No tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Cristhofer Orellana

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Sin varilla
Nivel de refrigerante	Bajo
Nivel de combustible	Sin ver
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Vidrio Puerta delantera derecha
Opticos dañados	Derecho
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	Desabollar

Categoría

C (No enciende, no se desplaza, sin daño)