



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 22/9/2025

Datos del vehículo	
Patente	PCWT46
Marca	SUZUKI
Modelo	XL7
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Cristhofer Orellana

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Medio
Nivel de combustible	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Requiere revisión mecánica	No

Estado estructural

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno
Requiere trabajo de estructura	No

Categoría

B (Enciende, se desplaza, daño menor)