



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha 29/9/2025

| | |
|------------|--------------------|
| VCLP77 | |
| Patente | SCPF80 |
| Marca | Toyota |
| Modelo | Hilux |
| Llave | Tiene llave |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

| |
|-----------------------------|
| Mecánico responsable |
| Cristhofer Orellana |

Estado mecánico del vehículo

| | |
|----------------------------|---|
| Nivel de aceite | Lleno |
| Nivel de refrigerante | Sin refrigerante |
| Nivel de combustible | No se puede apreciar |
| Batería | Si |
| Airbag | Activo |
| Motor enciende | No |
| Estado del motor | Se observa detalle |
| Estado de la transmisión | Se observa detalle |
| Estado del tren delantero | Se observa detalle |
| Estado del tren trasero | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza | No |
| Requiere revisión mecánica | Sí |

Estado estructural

| | |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó | Daño severo |
| Estado del parachoques del. | Daño severo |
| Estado del tapabarro del. der. | Daño leve |
| Estado de la puerta del. der. | Daño severo |
| Estado de la puerta tras. der. | Daño severo |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño severo |
| Estado del portalón/maleta | Sin portalón |
| Estado del parachoques tras. | Daño severo |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño leve |
| Estado de la puerta tras. izq. | Daño leve |
| Estado de la puerta del. izq. | Daño severo |
| Estado del tapabarro del. izq. | Daño severo |
| Estado del espejo der. | Sin daño |
| Estado del espejo izq. | Daño severo |
| Vidrios dañados | Parabrisas, Vidrio puerta delantera izquierda |
| Opticos dañados | Derecho, Izquierdo |
| Focos dañados | Derecho, Izquierdo |
| Requiere trabajo de estructura | Desabollar |

Categoría

E (No enciende, daño grave)