



# Karcac

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 20/11/2025

### DATOS DEL VEHÍCULO

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Patente    | HPZH75             |
| Marca      | HYUNDAI            |
| Modelo     | i10                |
| Llave      | Tiene llave        |
| Adulterado | VIN/Motor correcto |

### Mecánico responsable

|                 |
|-----------------|
| Nelson Catrileo |
|-----------------|

### Estado mecánico del vehículo

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite           | Medio                                     |
| Nivel de refrigerante     | Sistema con daños                         |
| Batería                   | Si  |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si  |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | Se observa detalle                        |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | Si  |

### Estado estructural

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Estado del chasis               | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño severo  |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo  |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño leve  |
| Estado de la puerta del. der.   | Sin daño   |
| Estado de la puerta tras. der.  | Sin daño   |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño   |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño   |
| Estado del parachoques tras.    | Daño leve  |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño leve  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño   |
| Estado de la puerta del. izq.   | Sin daño   |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño leve  |
| Estado del espejo der.          | Daño leve  |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve  |
| Vidrios dañados                 | Ninguno  |
| Ópticos dañados                 | Derecho, Izquierdo   |
| Focos dañados                   | Ninguno  |

### OBSERVACIONES

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar