



# Karcas

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 22/9/2025

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	TPJW85
Marca	Opel
Modelo	Combo
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Cristhofer Orellana
---------------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Fuga
Nivel de refrigerante	Sin refrigerante
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	No aplica
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio puerta delantera izquierda
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Izquierdo

### OBSERVACIONES

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar