



Karcas

CATEGORIZACIÓN

Fecha 29/9/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SCPF80
Marca	Toyota
Modelo	Hilux
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable

Cristhofer Orellana

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sin refrigerante
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Sin portalón
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio puerta delantera izquierda
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar