



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha	13/11/2025
-------	------------

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	HLCL95
Marca	Subaru
Modelo	XV
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Nelson Catrileo
-----------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Sin daño
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIONES

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar