



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha	10/11/2025
-------	------------

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	HYKC80
Marca	MITSUBISHI
Modelo	MIRAGE
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Nelson Catrileo
-----------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	DAÑO A RADIADOR Y CONDENSADOR
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIONES

Motor enciende - Se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar