



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha	19/11/2025
-------	------------

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	CWSF76
Marca	Subaru
Modelo	Xv
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Cristhofer Orellana
---------------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema de refrigeracion con daño
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si

### Estado estructural

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIONES

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar