



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha

17/12/2025

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	HVFK66
Marca	Honda
Modelo	Fit
Llave	Una
Kilometraje	91994
Adulterado	VIN/Motor correcto

**Mecánico responsable**

Cristhofer Orellana
---------------------

**Estado mecánico del vehículo**

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema dañado
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	D

**Estado estructural**

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Vidrio portalón/maleta, Vidrio puerta trasera izquierda
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

**OBSERVACIONES**

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar