



# Karcac CATEGORIZACIÓN

Fecha 28/8/2025

## DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	KWFD57
Marca	Suzuki
Modelo	Ertiga
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

## Mecánico responsable

Nelson Catrileo
-----------------

## Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Carter roto
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No

## Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

## OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar