



Karcál

CATEGORIZACIÓN

Fecha

4/7/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	FRWW38
Marca	SSANGYONG
Modelo	Korando
Llave	Una
Kilometraje	72131
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable

Franco Zúñiga

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Bajo
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	F

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar