



Karcas

CATEGORIZACIÓN

Fecha

6/1/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	HXTY70
Marca	SUZUKI
Modelo	JIMNY
Llave	Una
Kilometraje	72131
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable

Celso Placencio

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

Estado estructural

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Sin daño
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	NO APLICA
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	NO APLICA
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIONES

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar