



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 23/9/2025

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	RZVL30
Marca	Toyota
Modelo	Hilux
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Cristhofer Orellana
---------------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Bajo
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	puerta trasera derecha, Vidrio portalón/maleta, Vidrio puerta trasera
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

### OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar