



Karcacat

CATEGORIZACIÓN

Fecha 28/10/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SWPJ70
Marca	Suzuki
Modelo	Swift
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable

Cristhofer Orellana

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Daño en sistema de refrigeración
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No

Estado estructural

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIONES

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis sin daño

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcacat no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar