



# Karcac

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 28/8/2025

Datos del vehículo	
Patente	KZWX38
Marca	Suzuki
Modelo	Swift
Llave	No tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

Mecánico responsable
Nelson Catrileo

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Bajo
Nivel de combustible	Bajo
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Requiere revisión mecánica	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	la trasera derecha, Vidrio portalón/maleta, Vidrio puerta trasera izqu
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo
Requiere trabajo de estructura	No

### Categoría

F (Chatarra, mal estado)