



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha 29/8/2025

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SKDB85
Marca	Mazda
Modelo	2
Llave	Tiene llave
Adulterado	VIN/Motor correcto

### Mecánico responsable

Cristhofer Orellana
---------------------

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	o puerta trasera derecha, Vidrio portalón/maleta, Vidrio puerta trasera
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

### OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar