



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	19/1/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	PRBC38
Marca	HYUNDAI
Modelo	VENUE
Llave	Una
Kilometraje	84584
Adulterado	VIN/Motor correcto
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

Mecánico responsable
Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo	
Nivel de aceite	Cárter roto
Nivel de refrigerante	Sistema con daños
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desliza	No
Categoría	F

Estado estructural	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño leve
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio Puerta delantera derecha, Vidrio portalón/maleta
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho

### OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desliza - Airbags activos - Chasis con daño grave

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar