



# Karcac CATEGORIZACIÓN

Fecha 5/12/2025

## DATOS DEL VEHÍCULO

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Patente     | JSYL20             |
| Marca       | Suzuki             |
| Modelo      | Swift              |
| Llave       | Tiene llave        |
| Kilometraje | 71601              |
| Adulterado  | VIN/Motor correcto |

## Mecánico responsable

|                     |
|---------------------|
| Cristhofer Orellana |
|---------------------|

## Estado mecánico del vehículo

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite           | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante     | Bajo                                      |
| Batería                   | Si  |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si  |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | Si  |

## Estado estructural

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Estado del chasis               | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño leve  |
| Estado del parachoques del.     | Sin daño   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño leve  |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño severo  |
| Estado de la puerta tras. der.  | Daño leve  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño   |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño   |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño   |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Daño leve  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño   |
| Estado de la puerta del. izq.   | Sin daño   |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Sin daño   |
| Estado del espejo der.          | Daño severo  |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve  |
| Vidrios dañados                 | Parabrisas, Vidrio Puerta delantera derecha                |
| Opticos dañados                 | Ninguno  |
| Focos dañados                   | Ninguno  |

## OBSERVACIONES

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar