



# Karcac

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

28/1/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	TZXY98
Marca	Omoda
Modelo	C5
Llave	Una
Kilometraje	14760
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	D

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Tren delantero malo

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar