



# Karcac

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

19/1/2026

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	RXSS48
Marca	MITSUBISHI
Modelo	ASX
Llave	Dos
Kilometraje	No aplica
Adulterado	VIN/Motor correcto
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

### Mecánico responsable

Nelson Catrileo

### Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	No se aprecia por siniestro
Nivel de refrigerante	SISTEMA CON DAÑOS
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	F

### Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar