



Karcac

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

7/1/2025

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	RXCP90
Marca	FOTON
Modelo	MIDI TRUCK
Llave	Una
Kilometraje	63783
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	B

MECÁNICO RESPONSABLE

Franco Zúñiga

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Ópticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Derecho

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo presenta daño en tren delantero y en el techo.

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar