



Karcacat

CATEGORIZACIÓN

Fecha

13/1/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	KHGS10
Marca	SUZUKI
Modelo	BALENO
Llave	No tiene
Kilometraje	No se aprecia
Adulterado	VIN/Motor correcto
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

Mecánico responsable

Nelson Catrileo

Estado mecánico del vehículo

Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Bajo
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	Se observa detalle
Se desplaza	No
Categoría	E

Estado estructural

Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Vidrio portalón/maleta
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIONES

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño grave

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcacat no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar