



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

19/1/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	HZJH65
Marca	SUBARU
Modelo	OUTBACK
Llave	Una
Kilometraje	126513
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x4

MECÁNICO RESPONSABLE

Nelson Catrileo

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	PORTA FILTRÓ DE ACEITE ROTO
Nivel de refrigerante	SISTEMA CON DAÑOS
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación moderada en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	Daño leve
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIONES

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño moderado

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar