



Karcál

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	27/6/2025
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	SXGB26
Marca	CHANGAN
Modelo	ALSVIN
Llave	Una
Kilometraje	29646
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Franco Zúñiga	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Sin daño
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Vidrio Puerta delantera derecha, Vidrio puerta trasera derecha
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo presenta un daño estructural grave

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar