



Karcac

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

5/2/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	JCSC78
Marca	Mitsubishi
Modelo	Montero
Llave	Dos
Kilometraje	161485
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x4

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	C

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo se le hace el encendido pero tiene un golpeteo de polea y se apaga si que se categorizara no enciende y no desplaza

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar