



Karcac

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	27/1/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	STZD46
Marca	JETOUR
Modelo	X70
Llave	Una
Kilometraje	71695
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Nelson Catrileo	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Categoría	B

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Ópticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo enciende y no desplaza. Problemas con la caja de cambios. Tren trasero en mal estado

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar