



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

14/1/2026

DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	CJCV87
Marca	Mitsubishi
Modelo	Montero
Llave	Una
Kilometraje	318365
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	Automatica
Tracción	4x4

MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño leve
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema dañado
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Enciende y desplaza sin problema

(* La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar