



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

9/2/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

Patente	LJCF99
Marca	Hyundai
Modelo	I10
Llave	Dos
Kilometraje	55585
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

**MECÁNICO RESPONSABLE**

Cristhofer Orellana

**ESTADO ESTRUCTURAL**

Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño leve
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Daño leve
Estado del espejo izq.	Daño leve
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

**ESTADO MECÁNICO**

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	No se observa daño importante a comunicar
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

**OBSERVACIÓN GENERAL**

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

**OBSERVACIÓN PRELIMINAR**

Vehículo particular con corta corriente se le tiene que apretar el botón

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar