



Karcál

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	1/10/2025
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	HRWK75
Marca	Ford
Modelo	Eco
Llave	Tiene llave
Kilometraje	
Número de chasis	Vehículo quemado
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE	
Nelson Catrileo	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Chatarra
Nivel de refrigerante	Chatarra
Batería	No
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa daño
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	Se observa daño
Se desplaza	No
Categoría	F

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta tras. izq.	Daño severo
Estado de la puerta del. izq.	Daño severo
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	a, Vidrio puerta trasera derecha, Vidrio portalón/maleta, Vidrio puerta trasera izqui
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Derecho, Izquierdo

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño grave

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo quemado

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar