



# Karcac

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

16/1/2026

### DATOS DEL VEHÍCULO

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Patente     | STLG80             |
| Marca       | GAC                |
| Modelo      | GS3                |
| Llave       | Una                |
| Kilometraje | 30942              |
| Adulterado  | VIN/Motor correcto |
| Transmisión | Automatica         |
| Tracción    | 4x2                |

### Mecánico responsable

Nelson Catrileo

### Estado mecánico del vehículo

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nivel de aceite           | Medio                                     |
| Nivel de refrigerante     | Sistema con daños                         |
| Batería                   | Si                                        |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si                                        |
| Estado del motor          | Se observa detalle                        |
| Estado de la transmisión  | Se observa detalle                        |
| Estado del tren delantero | Se observa detalle                        |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | Si                                        |
| Categoría                 | B                                         |

### Estado estructural

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Estado del chasis               | Se observa afectación moderada en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño severo                                                |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo                                                |
| Estado del tapabarro del. der.  | Daño severo                                                |
| Estado de la puerta del. der.   | Daño leve                                                  |
| Estado de la puerta tras. der.  | Daño leve                                                  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño                                                   |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño                                                   |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño                                                   |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño                                                   |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño                                                   |
| Estado de la puerta del. izq.   | Sin daño                                                   |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño leve                                                  |
| Estado del espejo der.          | Daño leve                                                  |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve                                                  |
| Vidrios dañados                 | Parabrisas                                                 |
| Opticos dañados                 | Derecho, Izquierdo                                         |
| Focos dañados                   | Ninguno                                                    |

### OBSERVACIONES

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño moderado

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar