



# Karcas

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	18/8/2025
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	GHGH55
Marca	Hyundai
Modelo	i10
Llave	No tiene llave
Kilometraje	
Número de chasis	VIN/Motor correcto
Número de motor	
Transmisión	
Tracción	

MECÁNICO RESPONSABLE	
Nicolas Delgado	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	No se puede comprobar
Nivel de refrigerante	No se puede comprobar
Batería	No
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño severo
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas, Vidrio Puerta delantera derecha, Vidrio puerta trasera derecha
Opticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño grave

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

No enciende, No se desplaza

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar