



Karcac

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	3/2/2026
-------	----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	FRZR97
Marca	HYUNDAI
Modelo	PORTER
Llave	Una
Kilometraje	301.028
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Celso Placencio	

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	No se observa daño importante en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño severo
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. der.	NO
Estado del portalón/maleta	NO
Estado del parachoques tras.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. izq.	NO
Estado de la puerta tras. izq.	Daño leve
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Parabrisas
Ópticos dañados	Derecho, Izquierdo
Focos dañados	Izquierdo

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Medio
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

No enciende y no desplaza. Embrague malo. Cremallera de dirección con daños.

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar