



# Karcac

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

4/2/2026

### DATOS DEL VEHÍCULO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Patente          | TJPB40           |
| Marca            | Cupra            |
| Modelo           | Leon             |
| Llave            | Una              |
| Kilometraje      | 40226            |
| Número de chasis | Coincide con CAV |
| Número de motor  | Coincide con CAV |
| Transmisión      | Automatica       |
| Tracción         | 4x2              |

### ESTADO MECÁNICO

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite           | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante     | Sistema con daño                          |
| Batería                   | Si  |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si  |
| Estado del motor          | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado de la transmisión  | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | Se observa daño                           |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | No  |
| Categoría                 | B   |

### MECÁNICO RESPONSABLE

Cristhofer Orellana

### ESTADO ESTRUCTURAL

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis               | Se observa afectación menor en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Daño leve   |
| Estado del parachoques del.     | Daño severo   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Sin daño  |
| Estado de la puerta del. der.   | Sin daño  |
| Estado de la puerta tras. der.  | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Sin daño  |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño  |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño  |
| Estado de la puerta del. izq.   | Sin daño  |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Daño severo   |
| Estado del espejo der.          | Sin daño  |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve   |
| Vidrios dañados                 | Ninguno   |
| Ópticos dañados                 | Izquierdo   |
| Focos dañados                   | Ninguno   |

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Lado izquierdo bandeja terminales torcidos

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar