



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	12/2/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHICULO	
Patente	GHD58
Marca	Suzuki
Modelo	Swift
Llave	Una
Kilometraje	144488
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

MECÁNICO RESPONSABLE	
Franco Zúñiga	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Medio
Nivel de refrigerante	Lleno
Batería	Si
Airbag	No activos
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	Normal
Estado del tren delantero	Se observa daño
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	D

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa daño estructural grave en la estructura del chasis
Estado del capó	Sin daño
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Daño leve
Estado de la puerta tras. der.	Daño severo
Estado del tapabarro tras. der.	Daño severo
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Daño leve
Estado del espejo der.	Daño severo
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Vidrio puerta trasera derecha, Vidrio portalón/maleta
Opticos dañados	Ninguno
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño grave

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Vehículo volcado

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar