



Karcas

INSPECCIÓN GENERAL

Fecha	26/1/2026
-------	-----------

DATOS DEL VEHÍCULO	
Patente	PPGL76
Marca	Hyundai
Modelo	Santafe
Llave	Una
Kilometraje	92319
Número de chasis	Coincide con CAV
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Automatica
Tracción	4x4

MECÁNICO RESPONSABLE	
Cristhofer Orellana	

ESTADO MECÁNICO	
Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema con daño
Batería	Si
Airbag	Luz de testigo del panel activa, sin despliegue de airbags
Motor enciende	Si
Estado del motor	Se observa detalle
Estado de la transmisión	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren delantero	No se observa daño importante a comunicar
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	Si
Categoría	B

ESTADO ESTRUCTURAL	
Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Daño leve
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Sin daño
Estado del parachoques tras.	Daño leve
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Sin daño
Estado del tapabarro del. izq.	Sin daño
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Sin daño
Vidrios dañados	Ninguno
Opticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

OBSERVACIÓN GENERAL

Motor enciende - Se desplaza - Airbags no activos - Chasis con daño menor

OBSERVACIÓN PRELIMINAR

Sin refrigerante y parte con ayuda de 2 partidores

(*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcas no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar