



# Karcac

## INSPECCIÓN GENERAL

Fecha

4/2/2026

### DATOS DEL VEHÍCULO

Patente	SYD50
Marca	OPEL
Modelo	MOKKA
Llave	Una
Kilometraje	No se aprecia
Número de chasis	Pendiente
Número de motor	Coincide con CAV
Transmisión	Manual
Tracción	4x2

### ESTADO MECÁNICO

Nivel de aceite	Lleno
Nivel de refrigerante	Sistema con daños
Batería	Si
Airbag	Activo
Motor enciende	No
Estado del motor	Se observa daño
Estado de la transmisión	Se observa detalle
Estado del tren delantero	Se observa detalle
Estado del tren trasero	No se observa daño importante a comunicar
Se desplaza	No
Categoría	E

### MECÁNICO RESPONSABLE

Celso Placencio

### ESTADO ESTRUCTURAL

Estado del chasis	Se observa afectación menor en la estructura del chasis
Estado del capó	Daño severo
Estado del parachoques del.	Daño severo
Estado del tapabarro del. der.	Sin daño
Estado de la puerta del. der.	Sin daño
Estado de la puerta tras. der.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. der.	Sin daño
Estado del portalón/maleta	Daño severo
Estado del parachoques tras.	Sin daño
Estado del tapabarro tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta tras. izq.	Sin daño
Estado de la puerta del. izq.	Daño leve
Estado del tapabarro del. izq.	Daño severo
Estado del espejo der.	Sin daño
Estado del espejo izq.	Daño severo
Vidrios dañados	Parabrisas
Ópticos dañados	Izquierdo
Focos dañados	Ninguno

### OBSERVACIÓN GENERAL

Motor no enciende - No se desplaza - Airbags activos - Chasis con daño menor

### OBSERVACIÓN PRELIMINAR

No enciende y no desplaza. Daño en turbo intercooler, daño en sistema eléctrico, motor sin ECU.

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcac no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar