



# Karcál

## CATEGORIZACIÓN

Fecha

6/1/2026

**DATOS DEL VEHÍCULO**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Patente     | HVCZ68         |
| Marca       | Mitsubishi     |
| Modelo      | L200           |
| Llave       | Una            |
| Kilometraje | 72131          |
| Adulterado  | VIN adulterado |

**Mecánico responsable**

|                     |
|---------------------|
| Cristhofer Orellana |
|---------------------|

**Estado mecánico del vehículo**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nivel de aceite           | Lleno                                     |
| Nivel de refrigerante     | Bajo                                      |
| Batería                   | Si  |
| Airbag                    | No activos                                |
| Motor enciende            | Si  |
| Estado del motor          | Se observa detalle                        |
| Estado de la transmisión  | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren delantero | No se observa daño importante a comunicar |
| Estado del tren trasero   | No se observa daño importante a comunicar |
| Se desplaza               | No  |
| Categoría                 | F   |

**Estado estructural**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Estado del chasis               | No se observa daño importante en la estructura del chasis |
| Estado del capó                 | Sin daño  |
| Estado del parachoques del.     | Daño leve   |
| Estado del tapabarro del. der.  | Sin daño  |
| Estado de la puerta del. der.   | Sin daño  |
| Estado de la puerta tras. der.  | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. der. | Daño leve   |
| Estado del portalón/maleta      | Sin daño  |
| Estado del parachoques tras.    | Sin daño  |
| Estado del tapabarro tras. izq. | Sin daño  |
| Estado de la puerta tras. izq.  | Sin daño  |
| Estado de la puerta del. izq.   | Daño leve   |
| Estado del tapabarro del. izq.  | Sin daño  |
| Estado del espejo der.          | Sin daño  |
| Estado del espejo izq.          | Daño leve   |
| Vidrios dañados                 | Ninguno   |
| Opticos dañados                 | Derecho, Izquierdo  |
| Focos dañados                   | Ninguno   |

**OBSERVACIONES**

Motor enciende - No se desplaza - Airbags no activos - Chasis sin daño

(\*) La presente inspección es de carácter exclusivamente visual y referencial, sin intervención técnica ni mecánica profunda. Karcál no se responsabiliza por fallas mecánicas, daños ocultos o desperfectos no detectados en este reporte. Los vehículos se rematan 'a la vista y en el estado en que se encuentran', siendo responsabilidad absoluta del comprador verificar la condición integral de la unidad antes de ofertar